

# 修理対応機種のご案内

ヒサゴ株式会社

当社製品をご愛顧いただきありがとうございます。

ラミネーター商品について、修理対応中商品および修理対応を終了しました商品をご案内致します。

修理対応が終了した商品は修理対応をお受けしておりません。

ご理解の程宜しくお願い致します。

なお、修理対応が終了した商品は部品販売についても終了しております。※

※部品販売は販売店様のみの商品対応となっております。

更新日:2024年4月1日

## ■ 修理対応中商品

カテゴリ	品番
パウチタイプ	LPC1010 LPCD3226N LPCD3224 LPCD3223 LPD2325 LPD3225
ロールタイプ	LPP6512N LPP1112 LPP4513
フルオートタイプ	ALM3222 ALM3230 HLA-2301 PLS3310 PLS3311

## ■ 修理対応終了商品

カテゴリ	品番
パウチタイプ	LPC0120 LPC1001 LPC1007 LPC1008 LPC1506 LPC1009 (M/C No.0000001~0027661) LPD2306 LPD2307 LPC2308 LPD2309 LPD2313 LPD2317 LPD2321 LPD3207 LPD3208 LPD3209 LPD3211 LPD3212 LPD3213 LPD3214 LPD3216 LPD3217 LPD3218 LPD3221 LPD4406 LPD4412 LPD4426 LPD2319 LPD2327 LPD3219 LPD3227 LPD3212EX
ロールタイプ	LPV1000 LPV1111 LPV1400 LPV6507 LPA330
フルオートタイプ	ALM3220

下記商品は商品の販売を終了しており、且つ修理部品の保有期間を終了しておりますが、

部品在庫がある限り修理をお受けしております。

ただし、在庫部品にて修理が完了しないと判断された機体については修理不能となる場合があります。

あらかじめご了承ください。

カテゴリ	品番
パウチタイプ	LPC1009(M/C No.1000000~) LPD3206 LPD3226
ロールタイプ	LPP6512
フルオートタイプ	ALM3220(ただし一部に限る為、要相談) PLS3312

※こちらに記載のない旧機種は全て修理対応を終了しております。

修理受付につきましては弊社 HP の「修理受付のご案内」をご確認ください。